


监理检查记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-YJHS-004

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 11. 10	检查地点	成品车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	成品车间支架安装		
存在问题	现场发现有夹具滑块螺母未卡到位 		
整改要求	对已安装导轨逐一检查，确保滑块螺母卡到位。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	申明修
整改情况	已整改 整改负责人：申明修 日期：2021.11.10		
复查意见	已确认整改 复查人：南玉荣 日期：2021.11.11		



扫描全能王 创建