

监理检查记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-YJHS-007

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 11.25.	检查地点	成品车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架安装。		
存在问题	有2人未佩戴安全帽。		
整改要求	给工人做好安全交底，上屋顶时必须佩戴安全帽。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	申晓峰
整改情况	按照要求		
	整改负责人：申晓峰 日期：		
复查意见	已整改。		
	复查人：南玉荣 日期：2021. 11.25.		



扫描全能王 创建