

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏垦麦芽 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF02-JLJC-002

施工单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 11 月 10 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在问题		
存在问题	1、围栏拆解人员进场施工未穿反光服		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人	李东洲	施工项目部 签收人/日期	李东洲 2021.11.10
整改情况	已整改完成 整改负责人：李东洲 日期：2021.11.10		
复查意见	已整改完成 复查人：李东洲 日期：2021.11.10		

注 1. 本表由监理单位填写留存。