

监理检查记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LPXM-JLJC-01

施工单位	河北舒阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 15 日	检查地点	大屯镇路南营村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 边压块长度不符合设计要求； 2. 支架连接螺栓没有紧固到位； 3. 支架檩条切割处没有进行防腐处理。		
存在问题			
整改要求	1. 不符合设计要求的压块必须全部更换； 2. 所有连接螺栓都要紧固到位； 3. 所有支架檩条切割处毛刺都要打磨干净，然后进行防腐处理。		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	白高迪 2021.11.15
整改情况	以上情况已整改 整改负责人：白高迪 日期：2021年11月15日		
复查意见	已整改 复查人：王洪伟 日期：2021年11月15日		



扫描全能王 创建