


监理检查记录表

工程名称: 海南铁路 350kV 分布式光伏电站项目


编号: GPMJSSW14-03

施工单位	自家庭林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年07月20日	检查地点	聚内综合库屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对聚内综合库屋顶光伏组件安装进行检查。		
存在问题	1、光伏组件正面多处存在划痕。 2、屋面安全绳部分脱落搭在已安装完成的组件上。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人对安装组件人员进行交底,并按照组件安装方案规范操作,安全绳应及时收走或者进行正确存放。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	孙俊顺 7.20
整改情况	已对安装组件人员进行交底 安全绳已收集保存 整改负责人:孙俊顺 日期: 7.21		
复查意见	已对施工人员进行交底,要求作业人员 安全绳已收集。 复查人:田同有 日期: 2022.7.21		





组件玻璃划痕



屋面安全生命绳搭放在组件上

