

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-05

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.1.12	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场施工过程中发现施工结束后垃圾未及时清理堆积在道路一侧 2、现场施工结束后脚手架楼梯封闭不严 3、在焊接引下桥架过程中施工人员未穿安全带		
整改要求	1. 及时对施工结束的垃圾进行清理 2. 对脚手架楼梯封闭进行认真检查，封闭不严的地方及时整改 3. 加强对施工人员进行安全教育，每天进行的安全交底		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王峰 2021.1.12
整改情况	1. 安排人员及时清理垃圾 2. 已经对现场脚手架楼梯封闭不严之处进行了处理。 3. 对现场施工人员进行了批评教育并制止了该行为及时进行了整改。 整改负责人：王峰 日期：2021.1.13		
复查意见	已整改 复查人：王峰 日期：2021.1.14		

