

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-06

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程管理有限公司
检查时间	2022.2.22	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场施工人员未戴安全帽 2、现场电缆沟开挖使用挖掘机导致预埋电缆管损坏		
整改要求	1. 加强对施工人员进行安全教育和安全交底 2. 及时对工作失误导致电缆沟损坏的部位进行妥善处理		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王峰 2022.2.23
整改情况	1. 已对新进场工人进行交底。 2. 预埋地管管已修复完好。 		
复查意见	整改  复查人：王峰 日期：2022.2.25		

