

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-07

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.2.25	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场高压施工人员未戴安全帽 2、贴面车间汇流箱接线鼻子动火未配备灭火器		
整改要求	1. 加强对高压施工人员进行安全教育 2. 立即对现场施工动火作业进行检查并配备灭火器		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	1. 已对高压施工人员进行了安全教育。 2. 已对贴面车间动火作业处配备了灭火器。 		
复查意见	已整改  复查人：[Signature] 日期 20.22.31		



