

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-09

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.3.11	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场吊装作业吊装机未设置安全警戒距离 2、现场吊装作业过程中吊装时导轨短小易掉落绑扎不严		
整改要求	1. 立即对吊装作业工作部位设置警戒线 2. 现场应加强对施工人员的安全教育以及加强对吊装导轨的绑扎		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	1. 已经对吊装作业部位设置警戒线 2. 立即对绑扎不平行行为叫停并重新绑扎检查。 加强工人的安全教育  整改负责人：[Signature] 日期 2022.3.12		
复查意见	已整改。  复查人：[Signature] 日期 2022.3.13		



