

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-10

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.3.16	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场施工人员未佩戴安全帽 2、现场施工人员在施工结束后清理屋面高空抛物		
整改要求	1. 加强对施工人员的安全教育 2. 现场应加强对施工人员的安全交底和相应的安全培训		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	1. 已加强对施工人员的安全生产教育 2. 已组织施工人员进行现场学习及培训 		
复查意见	已整改 		



