

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-01

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2021.11.17	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工安全环境及卫生环境进行检查		
存在问题	1、模板支设完成后未及时清理，模板随意堆放 2、贴面车间爬梯存在晃动		
整改要求	1、模板支设完成后立即清理现场多余模板，以防模板铁钉扎伤以及阻碍厂区交通 2、对爬梯进行一定加固处理		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	2021.11.17
整改情况	1. 现场已清理多余模板， 2. 贴面车间爬梯已进行加固处理。  整改负责人：王林 日期：2021.11.19		
复查意见	已整改。  复查人：闫鑫 日期：2021.11.20		



扫描全能王 创建