

监理检查记录表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-02

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2021.12.6	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场用电，防火进行排查		
存在问题	1、现场电线私拉乱接，且无三级配电箱保护。 2、现场大量锂电池随意放置充电，存在安全隐患且无灭火器配备。		
整改要求	1、在接引电源时，要安装配电箱，防治漏电 2、现场电池在充电时，不能放置太多锂电池在一起，以防发生意外，且配备好灭火器		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	2021.12.6
整改情况	1. 现场已安装配电箱，安装漏保 2. 已将锂电池分开放置充电，避免集中充电，已配备灭火器 整改负责人：王泽 日期 2021.12.8		
复查意见	复查人：闫鑫 日期 2021.12.9		



扫描全能王 创建

监理检查记录表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-01

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.11.17	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工安全环境及卫生环境进行检查		
存在问题	1、模板支设完成后未及时清理，模板随意堆放 2、贴面车间爬梯存在晃动		
整改要求	1、模板支设完成后立即清理现场多余模板，以防模板铁钉扎伤以及阻碍厂区交通 2、对爬梯进行一定加固处理		
检查人	同鑫	施工项目部 签收人/日期	2021.11.17
整改情况	1. 现场已清理多余模板。 2. 贴面车间爬梯已进行加固处理。  整改负责人：王辉 日期 2021.11.19		
复查意见	已整改。  复查人：同鑫 日期 2021.11.20		



扫描全能王 创建