

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-03

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2021.12.17	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、现场脚手架楼梯有部分楼梯节松动 2、现场成品库电缆铺设施工结束后电缆在外随意摆放未整理。		
整改要求	1、及时对现场的脚手架楼梯进行检查和维修 2、对施工结束后的电缆及时整理并在日后工作中杜绝发生类似事件		
检查人	闫金	施工项目部 签收人/日期	2021.12.18
整改情况	1. 对现场脚手架进行检查并对松动部分紧固 2. 对施工完的电缆进行整理 整改负责人：王平 日期：2021.12.19		
复查意见	已整改完成 复查人：闫金 日期：2021.12.20		



扫描全能王 创建