

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-11

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2022.3.28	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场施工人员未佩戴安全帽 2、现场人员在施工结束后未及时清理道路上的垃圾		
整改要求	1. 加强对施工人员安全教育及培训 2. 现场应加强对施工人员的管理工作后及时清理现场垃圾		
检查人	王道春	施工项目部 签收人/日期	张涛
整改情况	时按要款整改 整改负责人：张涛 日期：2022.4.2		
复查意见	经复查，已按要款整改 复查人：王道春 日期：2022.4.3		



