

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-13

|           |                                                                                                    |                 |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 湖北东臣泰能源建设有限公司                                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022.4.26                                                                                          | 检查地点            | 施工区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项     |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对施工现场进行安全检查                                                                                        |                 |                |
| 存在问题      | 1、现场施工人员未佩戴安全帽<br>2、成品库围栏施工过程中被破坏结束后未恢复原样                                                          |                 |                |
| 整改要求      | 1. 现场每天应进行安全交底，以及加强安全教育<br>2. 及时检查施工结束后围栏未恢复的位置进行处理以免出现安全事故                                        |                 |                |
| 检查人       | 王道春                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张涛             |
| 整改情况      | 已按要求整改<br>     |                 |                |
| 复查意见      | 经复查，已按要求整改<br> |                 |                |
|           |                                                                                                    |                 |                |



