

# 施工现场质量管理检查记录表

开工日期: 2021 年 10 月 22 日

|      |                   |                  |     |         |     |
|------|-------------------|------------------|-----|---------|-----|
| 工程名称 | 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目 | 施工许可证号<br>(开工依据) | /   |         |     |
| 建设单位 | 禹州市晶能光伏发电有限公司     | 项目负责人            | 党辉  |         |     |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司    | 总监理工程师           | 王立杰 |         |     |
| 设计单位 | 山东力诺电力设计咨询有限公司    | 项目负责人            | 杨振习 |         |     |
| 施工单位 | 山东力诺电力设计咨询有限公司    | 项目经理             | 裴志杰 | 项目技术负责人 | 杨振习 |

| 序号 | 项 目                   | 内 容                                                                  |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 现场管理制度                | 施工图纸已会审、设计交底已完成、技术交底制度已建立、施工组织设计已编制及报审, 工序交接、质量检查评定制度已制定。            |
| 2  | 质量责任制                 | 质量责任人的分工已落实, 各项质量责任制度已落实、定期检查, 人员的奖罚制度已建立。                           |
| 3  | 主要专业工种操作上岗证书          | 电工、电焊工、机械操作工等暂持上岗证                                                   |
| 4  | 分包方资质与对分包单位的管理制度      | 分包方资质已通过审核, 分包单位管理制度已落实。                                             |
| 5  | 施工图审查情况               | 主管部门已出具了施工图审查报告及审查机构已出具的审查报告                                         |
| 6  | 地质勘察资料                | 勘察单位已出具勘察报告                                                          |
| 7  | 施工组没设计、施工方案、质量检验计划及审批 | 完成编审批工作并已上报                                                          |
| 8  | 施工技术标准                | 《国标规范》《质量手册》                                                         |
| 9  | 工程质重检验制度              | 一、原材料、设备进场检查制度, 二、施工过程中的试验报告, 三、竣工后的抽查检测, 已制定了抽测项目, 四、施工组织设计已编制了相关内容 |
| 10 | 搅拌站及计量设置              | 现场设贵损拌站 1 座, 主要用于砂浆损拌, 且配黑台样一台, 出具相关检验报告                             |
| 11 | 现场材料、设备存放与管理          | 根据材料、设备性能制定了管理制度、并建立了相应的存储室, 由专人负责看管和发放                              |
| 12 | 质量通病防治措施              | 已在施工组织设计中编制                                                          |
| 13 | 实验室资质及审查              | 现场未设置专用实验室, 提供具备检测资质的实验室并已完成报审                                       |
| 14 | 其他                    | 无                                                                    |

检查结论: 经审查, 各项方案制度, 技术标准等齐全。

监理工程师: 高海

总监理工程师: 王立杰  
(建设单位项目负责人)

2021 年 10 月 21 日