

监理安全检查记录表

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJC-004

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 19 日	检查地点	搅拌机处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目对光伏区围栏基础浇筑，混凝土搅拌机安全防护措施检查。		
存在问题	1、搅拌机未做接地。 2、配电箱进出线不符合规范、箱内布线凌乱，箱体未做接地。 3、配电箱平放在地面上，不符合规范。		
整改要求	按规范要求进行整改。		
检查人	周国海 2022.10.19	施工项目部 签收人/日期	马松涛 2022.10.19
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：马松涛 日期：2022.10.19		
复查意见	整改完成 复查人：周国海 日期：2022.10.20		

