

监理安全检查记录表

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJC-001

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 09 日	检查地点	光伏区 01#方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全每日巡查； 2、安全体系及实施检查； 3、现场安全文明控制； 4、现场安全文明管理； 5、施工现场安全状况；		
存在问题	1、光伏支架安装人员操作平台高度已超过 1.8m 规范要求，未佩戴安全带。 2、脚手架两层连接，场地属于土质松软性质，未做安全防护措施，且脚手架踏步不规范，存在着较大的安全风险。 3、现场施工人员，边安装支架边抽烟，因场地草已发黄，极易引起火灾。		
整改要求	现要求你单位对施工现场人员进行安全技术交底、培训，杜绝类似问题发生，确保施工现场安全零事故。		
检查人	田国友 2022.10.09	施工项目部 签收人/日期	马松清 2022.10.09
整改情况	已按监理单位要求，对所有施工人员进行再次培训教育。 整改负责人：王旺旺 日期：2022.10.10		
复查意见	经监理单位要求整改到位 复查人：田国友 日期：2022.10.10		



