




监理安全检查记录表

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-AQJC-003

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 12 日	检查地点	光伏区 14#方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目对光伏区施工现场支架安装、桩位引孔、打桩、支架立柱焊接等进行日常检查。		
存在问题	1、14#光伏方阵桩头立柱焊接人员状况，属于高空作业（高度已高于 1.8m），未做安全防护措施。 2、施工现场未配置监护人，且焊接区域未配置防火设施（防火毯、灭火器、水，铁锹等）。 3、电焊机未做设备接地措施。		
整改要求	现要求你单位对施工现场安全隐患进行全面排查，对施工人员再次进行安全技术交底、培训，杜绝类似问题发生，确保施工现场安全零事故。		
检查人	 2022.10.12	施工项目部 签收人/日期	 2022.10.12
整改情况	已按要求，防火设施配备齐全。 整改负责人：王亚顺 日期：2022.10.12		
复查意见	 复查人：周国存 日期：2022.10.12		





施工现场照片

