

# 监理检查记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-016

|           |                                               |                             |                                        |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 施工单位      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                | 监理单位                        | 常州正衡电力工程监理有限公司                         |
| 检查时间      | 2022 年 10 月 14 日                              | 检查地点                        | 1#光伏方阵施工现场                             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视                   | <input type="checkbox"/> 定期 | <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |
| 施工及检查情况简述 | 14#光伏方阵支架安装。                                  |                             |                                        |
| 存在问题      | 个别施工人员在调节标高时，用铁锤敲击抱箍，存在着破坏镀锌层风险。              |                             |                                        |
| 整改要求      | 按光伏支架安装方案进行施工。                                |                             |                                        |
| 检查人       | 田同有. 2022.10.14                               | 施工项目部<br>签收人/日期             | 马松涛<br>2022.10.14                      |
| 整改情况      | 我方已对现场进行排查，禁止铁锤使用。<br>整改负责人：马松涛 日期 2022.10.14 |                             |                                        |
| 复查意见      | 整改合格，教育培训。<br>复查人：田同有 日期 2022.10.14           |                             |                                        |

