

监理检查记录表

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-YZJN-JLJC-017

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况简述	1#光伏区西边围栏基础引孔、C30 混凝土浇筑;		
存在问题	C30 混凝土浇筑前孔底部虚土未清理彻底。		
整改要求	按设计蓝图要求进行进行整改。		
检查人	田国育 2022.10.19	施工项目部 签收人/日期	马松涛 2022.10.14
整改情况	已按要求进行施工, 整改负责人: 马松涛 日期 2022.10.14		
复查意见	整改完成 复查人: 田国育 日期 2022.10.15		

