






监理检查记录表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-018

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 10 月 20 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#光伏区西边围栏安装检查；		
存在问题	1#光伏区西边围栏间距不符合设计要求。		
整改要求	按设计蓝图要求进行进行整改。		
检查人	 2022.10.20	施工项目部 签收人/日期  2022.10.20	
整改情况	已按设计要求整改。 整改负责人：  日期 2022.10.20		
复查意见	 复查人：  日期 2022.10.20		

