

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-019

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 12 月 07 日	检查地点	09#光伏方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查 9#光伏区围栏立柱基础开挖深度、围栏网安装等质量。		
存在问题	个别立柱基础孔洞内虚土清理不符合设计要求。		
整改要求	按设计要求进行进行整改。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	张松青 . 12.07
整改情况	已对现场监理提出的问题进行了整改。 整改负责人: 张松青 . 日期 2022.12.07		
复查意见	整改后符合设计要求。 复查人: 田同有 . 日期 2022.12.07		

