


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-021

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 02 月 23 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站储能区设备基础构造柱混凝土浇筑前检查。		
存在问题	储能区设备基础墙体构造柱混凝土浇筑时,构造柱马牙槎以及底部垃圾未清理。		
整改要求	按要求清理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期  2023.02.23日	
整改情况	混凝土浇筑前,已对存在的问题整改。 整改负责人:  日期 2023.02.23		
复查意见	已清理。 复查人:  日期 2023.02.23		



