



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-024

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 25 日	检查地点	光伏区（1#、2#方阵）高压电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 2#-1#箱逆变高压电缆沟检查。		
存在问题	2#箱逆变-1#箱逆变-B1#塔杆高压电缆敷设不符合设计要求，且接地扁铁与高压电缆之间距离不符合规范。		
整改要求	现要求对电缆沟进行扩宽，高压电缆之间距离，接地扁铁与高压电缆距离按规范进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期  2023.03.25	
整改情况	已按规范要求整改完成。 整改负责人：  日期 2023.04.01.		
复查意见	经检查符合设计要求。 复查人：  日期 2023.04.02.		



