

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-026

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 08 日	检查地点	3#光伏方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	7#箱逆变设备至 B1#塔杆高压电缆沟机械开挖施工检查。		
存在问题	经监理人员检查测量部分段落深度不到 1m，不符合实际要求。		
整改要求	现场要求施工单位按设计要求进行整改。		
检查人	周同有	施工项目部 签收人/日期	马松涛 2023.04.08
整改情况	已整改完成。 整改负责人：马松涛 日期 2023.04.10		
复查意见	经检查 整改完成。 复查人：周同有 日期 2023.04.10		



