

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-028

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 04 月 10 日	检查地点	3#光伏方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	3#光伏方阵东西向低压电缆沟检查。		
存在问题	汇流箱至 3#箱逆变一体机直流电缆沟深度不符合设计要求 (1m)。		
整改要求	要求进行整改。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	马松涛 2023.04.10
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 马松涛 日期 2023.04.12		
复查意见	整改完成 复查人: 田同有 日期 2023.04.13		



