

监理检查记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-004

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 08 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区立柱焊接		
存在问题	1#方阵立柱焊接时，部分立柱未满焊，存在质量隐患；		
整改要求	按照规范要求落实整改		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	张志强 2022.5.08
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：彭磊 日期 2022.5.8		
复查意见	整改已落实 复查人：高富海 日期 2022.05.08		