



监理检查记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-007

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 26 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区立柱焊接		
存在问题	部分立柱焊接焊渣未清理干净：		
整改要求	焊接后清理干净焊渣		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	 2022.5.26
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人:  日期 2022.5.26		
复查意见	整改已落实 复查人:  日期 2022.05.26		