

监理检查记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-008

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 6 月 03 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视	☒ 定期	☐ 专项
施工及检查 情况简述	光伏区支架安装		
存在问题	部分支架安装存在高低落差较大；		
整改要求	调整高低落差，要求带线安装，		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	张志明 2022.6.03
整改情况	已按要求完成整改		
	整改负责人：彭纪石 日期 2022.6.05		
复查意见	经复查已整改完成		
	复查人：李坤 日期 2022.6.05		