




监理检查记录表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-009

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 6 月 10 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	外线塔基基础开挖、钢筋笼安装、混凝土浇筑		
存在问题	部分钢筋笼个别部位间距过大，不符合设计图纸要求；		
整改要求	调整钢筋笼间距，满足设计图纸及规范要求，		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	 2022.6.10
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期 2022.6.11		
复查意见	经复查已完成整改 复查人:  日期 2022.6.11		