




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-010

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 6 月 17 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区预制管桩		
存在问题	光伏区基础预制管桩，图纸明确给出了基础预制管桩的各种施工技术参数，截至今日，你单位未做基础预制管桩试验；		
整改要求	按设计要求整改完成，满足设计图纸及规范要求，		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	 2022-6-17
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期 2022-6-28		
复查意见	经复查已完成整改 复查人:  日期 2022-6-28		