

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-011

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2022 年 6 月 24 日                                                                                | 检查地点            | 施工现场             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 35KV 集电线路                                                                                      |                 |                  |
| 存在问题      | 灌注桩钢筋笼保护层不足：                                                                                   |                 |                  |
| 整改要求      | 按设计图纸要求整改完成，满足设计图纸及规范要求，                                                                       |                 |                  |
| 检查人       | 高富海 李士中                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 黎志忠<br>2022.6.24 |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br>整改负责人：高路路 日期 2022.6.25                                                             |                 |                  |
| 复查意见      | 经复查完成整改<br>复查人：徐之平 日期 2022.6.25                                                                |                 |                  |