



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：胜华波汽车电器（滁州）有限公司 2MWpW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SHB-ZHJL--004

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.26	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视屋面安装桥架、组件		
存在问题	监理现场巡视发现个别桥架、组件压块未紧固到位		
整改要求	要求施工单位重新检查紧固，确保施工质量		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	2021.12.26
整改情况	整改负责人：2021.12.26		
复查意见	已整改 复查人：王明官 日期 2021.12.27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

