

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:瑞能光伏科技(句容)有限公司200KWp分布式光伏发电(江苏盈科)项目 编号:ZHUL-JSYK-JC-001

施工单位	四川鑫州建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021年12月31日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题		
存在问题	拆模的支墩有蜂窝、麻面现象,需修补		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。		
检查人	李强	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		

注 1. 本表由监理单位填写留存。