

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:瑞能光伏科技(句容)有限公司200KWp分布式光伏发电(江苏盈科)项目 编号:ZHJL-JSYK-JC-002

施工单位	四川鑫州建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021年01月18日		检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理单位人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题			
存在问题	进场的支架立柱与图纸不符,安装倾角小于设计要求			
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。			
检查人	李强		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期:			
复查意见	复查人: 日期:			

注 1. 本表由监理单位填写留存。