

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称:瑞能光伏科技(句容)有限公司200KWp分布式光伏发电(江苏盈科)项目 编号:ZHJL-JSYK-JC-003

|           |                                                                                                |  |                 |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------|
| 施工单位      | 四川吉州建设工程有限公司                                                                                   |  | 监理单位            | 常州正衡监理 |
| 检查时间      | 2021年01月22日                                                                                    |  | 检查地点            | 施工工地   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |        |
| 施工及检查情况简述 | 我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题                                                                     |  |                 |        |
| 存在问题      | 电工焊接作业时未佩戴安全帽、现场无消防灭火器材<br>雨天作业时,现场使用插排未做防水措施,且临时用电未配备漏电保护器                                    |  |                 |        |
| 整改要求      | 为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。                                                           |  |                 |        |
| 检查人       | 李强                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 |        |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">           整改负责人:          日期:         </div>                  |  |                 |        |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">           复查人:          日期:         </div>                    |  |                 |        |

注 1. 本表由监理单位填写留存。