

GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号: AS-JL-10

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 安徽俊能新能源科技有限公司                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2022 年 03 月 20 日上午 9.30-下午 4 点                                                                 | 检查地点            | 埇桥区辖区境内          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项            |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 共检查光伏支架及组件安装 4 户, 现场共有 16 人在作业, 安全防护措施基本到位。                                                    |                 |                  |
| 存在问题      | 今天检查施工点位 3 处, 检查发下有一户由于主业人员的操作不当, 将农户屋面打串一处, 要求所有施工班组对膨胀螺丝钻孔深度进行严格控制, 在钻头做好深度限位标志, 禁止类似问题再次出现。 |                 |                  |
| 整改要求      | 已要求施工单位尽快整改。                                                                                   |                 |                  |
| 检查人       | 郭俊志                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙亚运<br>2022.3.20 |
| 整改情况      | 已整改完毕<br>整改负责人: 孙亚运 日期: 2022.3.21                                                              |                 |                  |
| 复查意见      | 复查合格<br>复查人: 郭俊志 日期: 2022.3.22                                                                 |                 |                  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复