

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目

编号：ZHJL-HSFC-004

施工单位	中交第三航务工程局有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.04.12	检查地点	新会老车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 原材料送检见证 2. 进厂钢板验收 3. 焊缝 MT 检测 4. 平台片体焊接		
存在问题	爬梯未按图纸要求施工，图纸要求爬梯采用镀锌钢管		
整改要求	要求你单位立即整改		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	张煜圣 2022.04.12
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张煜圣 日期: 2022.04.13		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 贾金光 日期: 2022.04.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建