

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目

编号：ZHJL-HSFC-006

施工单位	中交第三航务工程局有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.04.26	检查地点	新会航建外场地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.第二根桩外场地总拼; 2.环焊缝焊接 2 道; 3.CT1-3B 环缝检测 8 道; 4.第一根桩剩余 3 只吊耳焊装完成		
存在问题	现场巡检发现钢管桩表面有麻面破损现象, 未超出规范要求, 但总体外观验收不美观, 要求施工单位整改		
整改要求	要求你单位立即整改, 补焊, 要求补焊后和原管桩表面一致光滑		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	张煜圣 2022.04.28
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张煜圣 日期: 2022.04.28		
复查意见	经复查整改完成. 复查人: 贾金光 日期: 2022.04.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建