

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目

编号：ZHJL-HSFC-001

施工单位	中交第三航务工程局有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.03.11	检查地点	新会老车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	钢材进场检查		
存在问题	未提供钢材厂家的资质，合格证及出场检测报告		
整改要求	要求施工单位尽快提供		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	2022.03.11 张煜圣
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张煜圣 日期: 2022.03.12		
复查意见	经复查已按要求整改已提供相关资料. 复查人: 贾金光 日期: 2022.03.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。



扫描全能王 创建