

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目

编号：ZHJL-HSFC-003

施工单位	中交第三航务工程局有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.03.20	检查地点	新会老车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、材料加工 2、向贯线切割管桩坡口 3、地脚板划线		
存在问题	现场巡检发现相贯线切割 坡口有锯齿不符合要求。		
整改要求	要求施工立即整改		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	张煜至 2022.03.20
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张煜至 日期: 2022.03.21		
复查意见	经复查已按要求整改。 复查人: 贾金光 日期: 2022.03.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填



扫描全能王 创建