

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目

编号：ZHJL-HSFC-005

施工单位	中交第三航务工程局有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.04.14	检查地点	新会车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.连接架第二片体吊装; 2.纵缝内缝焊接 4 道; 3.管节组对 5 节; 4.将剩下的 6 节卷圆完成; 5.回圆及检测 9 道		
存在问题	超声波测查有一处气泡严重不符合规范要求需重新补焊,补焊完成后复测。		
整改要求	要求你单位重新补焊,补焊完成后报监理复测。		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	孙煜至 2022.04.14
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 孙煜至 日期: 2022.04.14		
复查意见	经复查已按要求整改。 复查人: 贾金光 日期: 2022.04.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。



扫描全能王 创建