


监理检查记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-CSKH-001

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.02.26	检查地点	厂区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏组件安装		
存在问题	组件压块缝隙较大，组件边缘不整齐 		
整改要求	对于压块缝隙较大的光伏组件进行整改，要保证组件横平竖直。		
检查人	南旭荣	施工项目部 签收人/日期	2022.2.26
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李国平 日期：2022.2.27		
复查意见	已整改 复查人：南旭荣 日期：2022.2.27		



扫描全能王 创建