

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：常州东恒人员有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-JC-009

施工单位	江苏智汇谷能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 26 日	检查地点	北侧屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☒ 安全		
施工及检查情况简述	支架夹具固定点钻孔、清理、打胶、安装。		
存在问题	支架安装个别处不整齐		
整改要求	要求组织人员逐一检查，对支架安装不整齐部位纠正		
检查人	赵文渠	施工项目部 签收人/日期	张银礼 2022.4.26
整改情况	整改 整改负责人：张银礼 日期 2022.4.26		
复查意见	经复检整改完成 复查人：赵文渠 日期 2022.4.26		