





监理检查记录表

工程名称：常州东恒人员有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL--JC-004

施工单位	江苏智汇谷能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 04 月 20 日		检查地点	北侧屋面	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☐ 安全				
施工及检查情况简述	支架夹具固定点钻孔、清理、打胶、安装。				
存在问题	由于砼屋面厚度薄，检查发现有五处夹具钻孔打穿。				
整改要求	已和业主杨军联系，要求所有钻孔清理后打胶饱满密实，防治漏雨。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2022.4.20	
整改情况	业主已要求整改完成 整改负责人:  日期 2022.4.20				
复查意见	复核已整改 复查人:  日期 2022.4.20				