


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLJC-002

施工单位	保定市伟达电力安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年4月17日	检查地点	半壁山镇东闫杖子村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 交流电缆走线不规范。 2. 走线套管不规范。		
存在问题	 		
整改要求	1. 重新排布走线。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	安长军 2022.4.17
处理意见	总包单位整改负责人：安长军 日期 2022.4.17		
复查意见	已整改 监理单位复查人：[Signature] 日期 2022.4.17		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

