



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLJC-004

施工单位	保定市伟达电力安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 5 月 1 日	检查地点	半壁山镇伙山子村委会
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 个别切割完成的檩条未做毛边处理。 2. 个别檩条切割处有锈迹。 3. 屋面垃圾清理不及时。		
存在问题	 		
整改要求	1. 对檩条进行毛边处理。 2. 对个别檩条切割面有锈迹进行防腐处理。 3. 清理屋面垃圾。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	李景新 2020.5.1
处理意见	1. 檩条切割处毛边处理并进行防腐处理。 2. 清理垃圾。 总包单位整改负责人：李景新 日期 2020.5.1		
复查意见	已整改完成 监理单位复查人：李连明 日期 2020.5.1		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

