



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLJC-005

施工单位	保定市伟达电力安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 6 日	检查地点	河沿子村，伙山子村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 河沿子村杨贵才家瓦房屋面施工时，现场工人未及时佩戴安全帽和安全绳。 2. 伙山子村崔志刚家屋面施工时，工人未佩戴安全帽。		
存在问题	 		
整改要求	1. 瓦房屋面施工时，施工人员必须正确佩戴安全绳。 2. 现场施工，工人正确佩戴好安全帽。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	 2022.5.6
处理意见	总包单位整改负责人  日期 2022.5.6		
复查意见	已整改  监理单位复查人: 日期 2022.5.6		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

