


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兴隆分布式光伏电取暖项目

编号：ZHJL-XLXM-JLJC-009

施工单位	保定市伟达电力安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 6 月 7 日	检查地点	西窝铺村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 西窝铺村司书琴家电气安装施工时，MC4 接头未绑扎到位。 2. 个别组件接地连接线小螺丝未打到位。		
存在问题	 		
整改要求	1. 检查 MC4 接头是否绑扎到位。 2. 检查组件接地连接线是否安装到位。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	安响 2022.6.7
处理意见	总包单位整改负责人: 李连新 日期 2022.6.7		
复查意见	已整改完成 监理单位复查人: 李连 日期 2022.6.7		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建